## STRENG VERTROUWELIJK


ALLE RECHTEN YOORBEHOUDEN

1047

# PHILIPS CARTOMATIC II

(BUIZEN- EN UNIVERSEEL MEETAPPARAAT)

## GM 7630



#### **DOEL Purpose**

De GM 7630 is te gebruiken als Universeel meetapparaat en als buizencontrôle toestel. De betreffende metingen zijn uitvoerig in de gebruiksaanwijzing beschreven.

## OVERZICHT FIGUREN List of Figures

Fig.	1- 5	Capaciteits metingen Vereenvoudigd schema
Fig.	6-10	Weerstandsmetingen Vereenvoudigd schema
Fig.	11	Gelijkspanningsmetingen Vereenvoudigd schema
Fig.	12	Wisselspanningsmetingen Vereenvoudigd schema
Fig.	13	Gelijkstroommetingen Vereenvoudigd schema
Fig.	14	Wisselstroom metingen Vereenvoudig schema
Fig.	15	Capaciteits metingen, schema met alle schakel-
		contacten
Fig.	16	Weerstandsmetingen, schema met alle schakel-
		contacten
Fig.	17	Stroom- en spanningsmetingen, schema met alle
•		schakelcontacten
Fig.	18	Buizencontrôle in kouden toestand
Fig.	19	Buizencontrôle in warmen toestand
Fig.	20	Meting aan ECH 21 Triode gedeelte
Fig.	21	Meting aan ECH 21 Heptode gedeelte
Fig.	22	Meter- en voedingsgedeelte
Fig.	23	Principe schema van het complete apparaat
-		

Wijziging van de brugschakeling

WEERSTANDSMETINGEN Resistance Measurement

Voor de weerstandsmetingen, te verrichten door indrukken van één van de knoppen K6 t'm K10, is de vereenvoudigde schakeling gegeven in de figuren 6 tm 10, het volledige

Fig. 25 Opstelling electrische onderdelen met aansluit-

Fig. Opstelling mechanische onderdelen Fig. Detail tekening van een schakelaar

## BESCHRIJVING VAN DE SCHAKELING Description CAPACITEITSMETINGEN Capacitance Measurement Description

Het in de figuren 1 t/m 5, resp. 15 aangegeven stroomcircuit voor het verrichten van capaciteitsmetingen wordt gevoed door middel van een van aftakkingen voorziene transformator T1. De grootte van de gebruikte meetspanning is in de figuren 1 t/m 5 aangegeven. Bij de eerste twee metingen wordt het meetinstrument direct in het circuit opgenomen, bij de laatste 3 door middel van een stroomtransformator. Tenslotte geeft fig. 15 het schema met voor de tot stand-koming van het meetcircuit belangrijke contacten. Door indrukken van een der drukknoppen K1 t/m K5 wordt de verbinding min. aansluiting (aansluitklem 1) welke via de contacten 21-24 van K1 t/m K5 en 5-8 van K6 en 7-10 van K7 met het transformatormidden is verbonden, verbroken en wordt dit via het contact 13-16 van K1 t'm K5 met de plus klem verbonden (aansluitklem 19)

schema in fig. 16. In beide schema's is C2 de afvlakcondensator van de gelijkrichter, welke de benodigde meetspanning levert. Door indrukken van K6 of K7 wordt de reeds onder capaciteitsmeting genoemde verbinding min, aansluitpunt 1, naar het transformatormidden verbroken. waarbij de plus, aansluitpunt 19, aan het midden van de transformator d.i. de min gelijkspanning, komt. Bij de drukknoppen K8 t/m K10 blijft de minklem aan de min van de voedingsbron verbonden, terwijl de meter met voorschakelweerstand parallel hieraan is geschakeld. Bij de hoogste meetbereiken K6 en K7 is derhalve de polariteit tegengesteld aan de in fig. 23 bij de klemmen aangegeven polariteit. Hierbij moet bij het meten van de lekweerstand van een electrolytischen condensator rekening worden gehouden. Op een bij de klemmen aangebracht tekstplaatje is de polariteit bij de verschillende metingen aangegeven. Current and Voltage Measurement

#### SPANNING- EN STROOMMETINGEN

Door indrukken van één der drukknoppen K12 t/m K15 wordt op gelijkspanning of wisselspanning resp. op gelijkstroom of wisselstroom geschakeld, terwijl met de knoppen K16 t/m K20 het spannings- of stroombereik wordt gekozen. De desbetreffende principe schema's zijn in de figuren 11 t/m 14 gegeven, terwijl in fig 17 het schema met alle schakelcontacten wordt gegeven.

Het schema is door een horizontale lijn in twee delen verdeeld. Boven de lijn zijn de spannings- resp. de stroomsoort schakelaars aangegeven. Beneden de lijn zijn de meetbreik schakelaars aangegeven. De nummers van de schakelcontacten komen overeen met de nummers der schakelcontacten in fig. 23.

## BUIZEN MEETGEDEELTE Tube Tester Part

In fig. 18 en 19 is de schakeling weergegeven voor de metingen vermeld in de betreffende meettabel van de gebruiksaanwijzing. In fig. 20 en 21 is als voorbeeld de meetschakeling van de ECH 21 weergegeven, resp. voor triode en heptode deel. Short Circuit Testing

#### METING VAN DE ONDERLINGE SLUITING

De transformatorspanning, welke via condensator C1 en parallel schakeling van signaallamp La2 en R35 over de drukknoppen 1 t/m 9 aan de buishouder wordt toegevoerd, moet 177,5 V. bedragen.

## ISOLATIE METING Isolation Testing

In warmen toestand worden de benodigde meetspanningen t.w. gloei, anode- en roosterspanningen door insteken van de betreffende geperforeerde meetkaart en met gesloten brugschakelaar van diverse aftakkingen van de transformator afgenomen. De primaire spanning van de gloeispanningstransformator T2 wordt van de transformator T1 door middel van aftakkingen afgenomen; de secundaire van T2 is eveneens van aftakkingen voorzien. Teneinde te controleren of de meetspanningen aanwezig zijn, kan men de gloeispanning waarvan de waarde overeen moet komen met de bedrijfsspanning van de betreffende buis, controleren. Bovendien moet aan schermrooster en anode een wisselspanning ten opzichte van kathode worden gemeten.

#### UITWISSELING VAN ONDERDELEN (Fig. 25 en 26)

- a. Zonder meer verwisselbaar van de voorzijde af zijn:
  - Meter. Schroeven losdraaien, meter naar voren trekken en verbindingen losschroeven. Draden merken.
  - 2. Buishouder. Schroeven losdraaien, buishouder naar voren trekken en los solderen. Draden merken.
  - 3. Schakelhefboom en dekplaat.
  - Signaallampje La2, na demontage van de meter (zie punt 1) los solderen.

- b. Na verwijdering van de achterwand zijn bereikbaar:
  - 1. Vrijwel alle weerstanden.
  - 2. De condensatoren C1 en C2.
  - 3. Contactbus 9.
  - 4. Fitting neonlampje La2.
- . Na verwijdering van houten raam zijn bereikbaar:
  - 1. De 9 drukknoppen.
  - De netaansluiting.
  - 3. Aansluitpunten voor de draadbomen.
- d Voor uitwisseling van de overige onderdelen moet eerst de frontplaat worden gedemonteerd. Bij het demonteren van de 5 en 15 voudige schakelaar moeten de draden zorgvuldig gemerkt worden. Door verwijderen van 4 schroeven kan de brugschakelaar naar achteren worden gehaald en kunnen de te vervangen pistons vernieuwd worden.

## MONTAGE Assembling

Bij montage letten op:

- Vrijlopen van toetsen in de gaten of sleuf in de pertinax montage plaat.
  - Gaten zo nodig ruimen.
- b. Mechanische koppeling tussen 15- en 5 voudige schakelaar. Indrukken van een der drukknoppen van de 15 voudige schakelaar moet terug springen van de 5 voudige schakelaar veroorzaken, indien een dezer knoppen ingedrukt is.
- c. Bij montage frontplaat letten op vrijlopen van de toetsen van 15- en 5 voudige schakelaar.

Voltages and Resistances of Transformer Windings SPANNINGEN EN WEERSTANDEN VAN DE TRANSFORMATOR WIKKELINGEN.

De voornaamste spanningen van T1 zijn in fig. 23 bij de betreffende aansluitpunten aangegeven.

Onderstaand zijn alle spanningen van T1 en T2 aangegeven. Deze spanningen gelden bij aansluiting op de juiste netspanning en correcte instelling van SK1 en R1.

De spanningen van T1 moeten worden gecontroleerd met geopende schakelbrug. Die van T2 met de meetkaart ECH21 triode deel ingestoken en gesloten contactbrug.

Van T3 zijn de weerstanden der wikkelingen in onderstaande tabel opgenomen. Voor onderstaande waarden geldt een tolerantie van ± 10%.

						11						
S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	10	10	10	10	80	15	20	55	20	25	51	23
S	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
v	27	50	50	40	10	4	6	10	10	148	6,3	6

			Т2			
S	25	26	27	28	29	30
v	220	154	44	15,4	4,4	2,2

			Т3				
S	31	32	33	34	35	36	37
Ω	<1	<1	7,8	42	55	400	3400

## GM 7630

## **Electrical Parts**

### ELECTRISCHE ONDERDELEN

No.	Benaming	Codenummer	
T1 (S 1 t m S24) T2 (S25 t m S30) T3 (S31 t m S37) C1 C2 C3 R1 R2 R3 R4 R5	Voedingstransformator Gloeistroomtransformator Meettransformator 47000 pF 4	E3 204 62.0 E3 171 61.0 E3 178 30.0 48 751 10 47K 49 175 11.3 48 752 10/4K7 E2 638 65.0 E2 587 73.0	Power Transformer Heater Transformer Measurement transformer
R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R14* R15*	0,5 MOhm 0,3 MOhm 0,15 MOhm 3000 Ohm 10000 Ohm 1800 Ohm 1800 Ohm 10000 Ohm 8000 Ohm	E3 238 86.2 48 545 01 10K 48 545 01 8K	
R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R24*	0,2 Ohm 06 Ohm 3,2 Ohm 16 Ohm 4 Ohm 56 Ohm 120 Ohm 5000 Ohm 66 Ohm 5000 Ohm	E3 238 85.2 48 545 01 5K	
R27 R28 R29 R30 R31	500 Ohm ( 450 Ohm ) 1000 Ohm ) 137 Ohm ( 1500 Ohm )	E4 973 04.0 ingebouwd in meter	inside meter
R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40	149000 Ohm 149000 Ohm 2,2 MOhm 25 Ohm 75 Ohm 300 Ohm 600 Ohm	48 051 01 149K 48 051 01 149K 48 427 10 2M2 48 430 01-25E 48 430 01-75E 48 430 01-300E 48 430 01-600E 48 430 01-1K2	
R41* R42* R43* R44	2400 Ohm 2400 Ohm 2400 Ohm 10000 Ohm	48 545 02 2K4 48 545 02 2K4 48 545 02 2K4 48 433 05 10K	
B1 La1 La2 Gr1	Gelijkrichtbuis Gloeilamp Neonlamp Gelijkrichteel	FZ2 7181 9512 ingebouwd in meter	rectifier tube power indicator neon lamp rectifier inside meter

<sup>\*)</sup> Zie Wijzigingen.\*) See revisions

### Revision 1)

With instruments having a serial number with C suffix, a capacitor has been added C3 = 2350 pF consisting of two capacitirs with code number 48 752 10/4K7. This change was made to compensate for paracitic wire capacitance. This modification can be added to earlier instruments if desired.

## Revision 2)

To prevent overloading R4 when measuring indirectly heated tubes with shorted heater, the circuit of the contact bridge has been modified in instruments with C-suffix.

The revision is done in the following way:

- a) Remove the connection between points A and B. Instead connect B and C.
- b) Remove the connection between pins 20 and D and connect points 20 and E.

Fig. 24-1 shows the moving part of the contact bridge.

Fig. 24-2 shows the fixed part of the contact bridge.

Fig. 23 shows the modified situation.

## GM 7630

#### **Mechanical Parts**

#### MECHANISCHE STUKLIIST

No.	Pos.	Benaming	Codenummer
26	1	Tekstplaat	E3 049 91.0
26	2	Meter	10 327 69.1
26	3	Buishouder	25 161 92.1
26	4	Tulle	23 688 73.0
26	5	Stekerbus	08 289 50.0
26	6	Lamphouder	08 514 49.0
26	7	Sierplaat	23 686 09.0
26	8	Topaansluiting	E1 570 25.1
26	ğ	Knop	23 668 46.0
26	10	Drukveer	E2 420 64.0
26	11	Trekveer	E2 420 59.0
26	12	Venster	23 998 85.0
26	13	Buishouder	23 226 10.0
26	14	Handvat	NA 386 50.0
26	15	Drukschakelaar	E3 933 02.0
26	16	Schakelaar	E2 567 31.0
26	17	Knop	23 667 63.1
26	18	Ring	E2 247 80.0
26	19	Aansluitklem	03 925 30.0
26	20	Steker voor netaansluiting	23 685 54.0
26	21	Meetsnoer	E2 555 35.0
26	22	Meetsnoer	E2 555 84.0
26	23	Drukschakelaar	03 520 25.0
26	24	Pal	23 679 94.0
26	25	Doorverbindingsstrip	E3 796 01.0
	26	Geleide stuk (lang)	E3 890 00.0
26 26	26 27	Contactbrug (compl.)	E3 878 01.2
	28	Kaartgeleider	23 668 23.0
26	28 29	Geleide stuk (kort)	E3 890 01.0
26	30	Schroef	E2 465 12.0
26	31	Spanningscarroussel	08 524 54.0
26	32	Lamphouder	A1 326 30.1
26	33	Contactschiif	E3 878 C6.0
26	33 34	Contactschiif	E3 878 02.0
26	35	Contactschijf	E3 878 04.0
26 26	36	Contactschijf	E3 878 10.0
	36 37	Contactschijf	E3 878 05.0
26 26	37 38	Contactschijf	E3 878 33.3
	38 39	Contactschiff	E3 878 07.0
26	1	Knop	23 663 19.0
27 27	2	Rubber ring	A1 755 34.0
27	3	Contactbus	E3 878 00.0
	3 4	Beugel	E2 025 07.0
27		Piston	E3 917 00.0
27	5 6		E3 770 00.0
27	-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E3 741 02.0
27	7	Beugel	E2 420 66 0
27	8	Drukveer	E2 420 65.0
27	9	DIUNICE	1.4 TAU 03.0

## WIJZIGINGEN Revisions


- 1. In de apparaten met een C achter het serienummer is een condensator C3 == 2350 pF bestaande uit twee maal codenummer 48 752 10/4K7 aangebracht teneinde een miswijzing door de invloed van de bedradingscapaciteit te voorkomen. Deze wijziging kan 70 nodig ook in niet met deze condensator uitgevoerde apparaten worden aangebracht.
- Teneinde overbelasting van R4 bij het meten van indirect verhitte buizen met kortsluiting tussen gloeidraad en kathode te voorkomen, is de schakeling van de brug in genoemde met C gemerkte apparaten gewijzigd. Zie fig. 24. Om deze wijziging te kunnen doen gaat men als volgt te werk:
  - a. Verwijder de verbinding tussen de punten A en B Verbindt A met C.

- b. Verwijder de verbinding tussen punt 20 en contact D.
- Verbindt punt 20 met contact E. In fig. 24 is 1 het bewegende deel; 2 het vaste deel van de brugschakelaar.
- Fig. 23 geeft de schakeling van de gewijzigde apparaten weer.
- In de oude apparaten moeten de weerstanden R14, R15 en R24 (van de weerstand units) en R41, R42 en R43 door speciale koolweerstanden vervangen worden.

Het monteren van R14, R15 en R24 geschiedt door verwijderen van de weerstanddraad op de isolatiebuis en het solderen van de nieuwe weerstanden op de bestaande contactpunten. (Zie fig. 25), R41, R42 en R43 zijn zonder meer te vervangen.


#### Revision 3)

In older instruments, resistors R14, R15 and R24 (of the resistor units) and R41, R42 and R43 have to be replaced by special carbon resistors. Replacing R14, R15 and R24 is done by removing the resistive wire from the resistor units and mounting the new resistors on the existing contacts. (See fig. 25). R41, R42 and R43 can just be replaced.





Capacitance measurement, with all contacts included.

Current and Voltage measurement, with all contacts included.




Reststance measurement, with all contacts included.







**Detail of Switch construction** 



19.25

## Positions of Mechanical parts





Terminals seen from front side.